

Umweltinspektionsbericht

A. Allgemeine Kenndaten

Betreiber:	Buker Windkraft GmbH & Co. KG				
Anlagenbezeichnung:	Windkraftanlage, Enercon E-82 E2				
Anlagenstandort:	Altenbeken, Flur 8, Flstk. 45				
Datum der Inspektion:	22.10.2015				
Dauer der Inspektion:	1,0 Stunden (vor Ort)				
Inspektionsart:					
Zuständigkeit:	Umweltamt Kreis Paderborn				

B. <u>Inspektionsumfang/Inspektionsgrundlagen</u>

Medienübergreifende Überwachung der Schutzgüter Luft, Boden und Wasser im Hinblick auf die genehmigungs- und rechtskonforme Errichtung und Betrieb der Anlagen.

Der Überwachung lag die immissionsschutzrechtliche Genehmigung gem. § 4 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) des Kreis Paderborn vom 14.06.2011, Az.: 00629-10-14 und die Nachtragsgenehmigung vom 08.03.2012, Az.: 01877-11-26 zugrunde.

C. <u>Inspektionsergebnis</u>

moporation governo					
<u>Mängel:</u> ⊠ nein □ ja					
Geringfügige Mängel ¹ :	nein	☐ ja			
Erhebliche Mängel ² :	nein	☐ ja			
Schwerwiegende Mängel ³ :	nein	□ja	<u> </u>	<u> </u>	
		·			

D. <u>Veranlasste Maßnahmen</u>

nicht zutreffend

¹ Geringfügige Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder organisatorische Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu Umweltbeeinträchtigungen führen können.

² Erhebliche Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder organisatorische Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen führen können.

³ Schwerwiegende Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder organisatorische Anforderungen, die zu einer akuten, erheblichen Umweltbeeinträchtigung führen können.