

Umweltinspektionsbericht

A. Allgemeine Kenndaten

Betreiber:	MOR Wind GmbH & Co. KG Eggering 66, 33184 Altenbeken
Anlagenbezeichnung:	Windkraftanlage, Enercon E-82 E2
Anlagenstandort:	Altenbeken, Gemarkung Buke, Flur 8, Flurstück 73
Datum der Inspektion:	14.10.2015
Dauer der Inspektion:	1,0 Stunden
Inspektionsart:	<input checked="" type="checkbox"/> angemeldet <input type="checkbox"/> nicht angemeldet
Zuständigkeit:	Umweltamt Kreis Paderborn

B. Inspektionsumfang/Inspektionsgrundlagen

Medienübergreifende Überwachung der Schutzgüter Luft, Boden und Wasser im Hinblick auf die genehmigungs- und rechtskonforme Errichtung und Betrieb der Anlagen.

Der Überwachung lag die immissionsschutzrechtliche Genehmigung gem. § 4 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) des Kreis Paderborn vom 13.03.2013, Az.: 02501-12-14 und die Änderungsgenehmigung gem. § 16 BImSchG vom 26.05.2015, Az.: 40602-15-600 zugrunde.

C. Inspektionsergebnis

Mängel: nein ja

Geringfügige Mängel¹:	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja
Erhebliche Mängel²:	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja
Schwerwiegende Mängel³:	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja

D. Veranlasste Maßnahmen

./.

¹ **Geringfügige Mängel** sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder organisatorische Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu Umweltbeeinträchtigungen führen können.

² **Erhebliche Mängel** sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder organisatorische Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen führen können.

³ **Schwerwiegende Mängel** sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder organisatorische Anforderungen, die zu einer akuten, erheblichen Umweltbeeinträchtigung führen können.