

Umweltinspektionsbericht

A. Allgemeine Kenndaten

Betreiber:	Mechthild Gehele Windkraft Hildesheimer Hellweg 53, 33100 Paderborn
Anlagenbezeichnung:	Windkraftanlage, Enercon E-70 E4
Anlagenstandort:	Paderborn, Gemarkung Neuenbeken, Flur 14, Flurstück 185
Datum der Inspektion:	04.11.2015
Dauer der Inspektion:	1,0 Stunden
Inspektionsart:	<input checked="" type="checkbox"/> angemeldet <input type="checkbox"/> nicht angemeldet
Zuständigkeit:	Umweltamt Kreis Paderborn

B. Inspektionsumfang/Inspektionsgrundlagen

Medienübergreifende Überwachung der Schutzgüter Luft, Boden und Wasser im Hinblick auf die genehmigungs- und rechtskonforme Errichtung und Betrieb der Anlagen.

Der Überwachung lag die immissionsschutzrechtliche Genehmigung gem. § 4 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) des Kreis Paderborn vom 30.10.2012, Az.: 01538-12-14 und die Änderungsgenehmigung gem. § 16 BImSchG vom 24.10.2013, Az.: 02504-13-14 zugrunde.

C. Inspektionsergebnis

Mängel: nein ja

Geringfügige Mängel¹:	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja
Erhebliche Mängel²:	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja
Schwerwiegende Mängel³:	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja

D. Veranlasste Maßnahmen

./.

¹ **Geringfügige Mängel** sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder organisatorische Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu Umweltbeeinträchtigungen führen können.

² **Erhebliche Mängel** sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder organisatorische Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen führen können.

³ **Schwerwiegende Mängel** sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder organisatorische Anforderungen, die zu einer akuten, erheblichen Umweltbeeinträchtigung führen können.