

Umweltinspektionsbericht

A. Allgemeine Kenndaten

Betreiber:	Hochstift Beton GmbH & Co. KG, Heddinghauser Str. 60, 33129 Delbrück	
Anlagenbezeichnung:	Betonwerk	
Anlagenstandort:	Heddinghauser Str. 60, 33129 Delbrück	
Datum der Inspektion:	02.10.2019	
Dauer der Inspektion:	20 min. (vor Ort)	
Inspektionsart:		
Zuständigkeit:	Umweltamt Kreis Paderborn	

B. <u>Inspektionsumfang/Inspektionsgrundlagen</u>

Medienübergreifende Überwachung der Schutzgüter Luft, Boden und Wasser im Hinblick auf die genehmigungs- und rechtskonforme Errichtung und Betrieb der Anlage.

Die Überwachung erfolgte für das Kieswerk. Ihr lagen baurechtliche Genehmigungen sowie die allgemeingültigen Vorgaben des BlmSchG, des Wasser-, Bodenschutz- und Abfallrechts und der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) zugrunde.

C. <u>Inspektionsergebnis</u>

<u>Mängel:</u>	$\ \ \square \ nein$	⊠ ja
----------------	---------------------------	------

Geringfügige Mängel ¹ :	⊠ nein ☐ ja
Erhebliche Mängel ² :	☐ nein ☐ ja Der Umgang mit wassergefährdenden Stoffen entspricht nicht den wasserrechtlichen Anforderungen. Der Mangel ist behoben.
Schwerwiegende Mängel ³ :	⊠ nein ☐ ja

D. Veranlasste Maßnahmen

Die Mängel sowie die erforderlichen Maßnahmen wurden dem Betreiber im Anschluss an die Umweltinspektion mündlich mitgeteilt sowie schriftlich übersandt.

¹ Geringfügige Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder organisatorische Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu Umweltbeeinträchtigungen führen können.

² Erhebliche Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder organisatorische Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen führen können.

³ Schwerwiegende Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder organisatorische Anforderungen, die zu einer akuten, erheblichen Umweltbeeinträchtigung führen können.