

Umweltinspektionsbericht

A. Allgemeine Kenndaten

Betreiber:	Wäscherei Grünewald Schwabenweg 79, 33102 Paderborn
Anlagenbezeichnung:	Chemischreinigungsanlage
Anlagenstandort:	siehe oben
Datum der Inspektion:	31.10.2019
Dauer der Inspektion:	1,5 Stunden (Vor-Ort-Begehung)
Inspektionsart:	<input checked="" type="checkbox"/> angemeldet <input type="checkbox"/> nicht angemeldet
Zuständigkeit:	Umweltamt Kreis Paderborn

B. Inspektionsumfang/Inspektionsgrundlagen

Medienübergreifende Überwachung des Schutzgutes Luft, im Hinblick auf die genehmigungs- und rechtskonforme Errichtung und Betrieb der Anlagen.

Die Überwachung erfolgte für die oben genannte Anlage. Ihr lagen immissionsschutz- und Genehmigungen sowie die allgemeingültigen Vorgaben des BImSchG zugrunde.

C. Inspektionsergebnis

Mängel: nein ja

Geringfügige Mängel¹:	<input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/> ja a) Die Messeinrichtung der Abluft im Trommelbereich ist der wiederkehrenden Kalibrierung und Funktionsprüfung zu unterziehen (Mangel ist behoben)
Erhebliche Mängel²:	<input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
Schwerwiegende Mängel³:	<input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja

D. Veranlasste Maßnahmen

Die Mängel sowie die erforderlichen Maßnahmen wurden dem Betreiber im Anschluss an die Umweltinspektion mündlich mitgeteilt sowie schriftlich übersandt.

¹ **Geringfügige Mängel** sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder organisatorische Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu Umweltbeeinträchtigungen führen können.

² **Erhebliche Mängel** sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder organisatorische Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen führen können.

³ **Schwerwiegende Mängel** sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder organisatorische Anforderungen, die zu einer akuten, erheblichen Umweltbeeinträchtigung führen können.