<u>Umweltinspektionsbericht</u>



A. Allgemeine Kenndaten

Betreiber:	Bernhard Huster	
	Eiserstraße 80, 33415 Verl	
Anlagenbezeichnung:	Aufzuchtstallanlage für 50.000 Junghennen	
Anlagenstandort:	Am Kleeberg 22, 33178 Borchen	
Datum der Inspektion:	26.08.2021	
Dauer der Inspektion:	2 Stunden	
Inspektionsart:	⊠ angemeldet □ nicht angemeldet	
Zuständigkeit:	Umweltamt Kreis Paderborn	

B. <u>Inspektionsumfang/Inspektionsgrundlagen</u>

Medienübergreifende Überwachung der Schutzgüter Luft, Boden und Wasser im Hinblick auf die genehmigungs- und rechtskonforme Errichtung und Betrieb der Anlagen.

Die Überwachung erfolgte für die oben aufgeführte Anlage. Ihr lagen immissionsschutz- und wasserrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse sowie die allgemeingültigen Vorgaben des BImSchG, des Wasser-, Bodenschutz- und Abfallrechts und der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) zugrunde.

C. <u>Inspektionsergebnis</u>

<u>Mängel:</u> ☐ nein ☑ ja		
	Geringfügige Mängel ¹ :	 □ nein
	Erhebliche Mängel ² :	⊠ nein ☐ ja
	Schwerwiegende Mängel ³ :	⊠ nein

D. <u>Veranlasste Maßnahmen</u>

Das Auffangbecken für Stallreinigungswasser ist kurzfristig zu leeren. Die Entleerung ist dem Umweltamt nachzuweisen. Die Mängel sowie die erforderlichen Maßnahmen wurden dem Betreiber im Anschluss an die Umweltinspektion mündlich mitgeteilt sowie schriftlich übersandt.

¹ Geringfügige Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder organisatorische Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu Umweltbeeinträchtigungen führen können.

² Erhebliche Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder organisatorische Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen führen können.

³ Schwerwiegende Müngel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder organisatorische Anforderungen, die zu einer akuten, erheblichen Umweltbeeinträchtigung führen können.