

Umweltinspektionsbericht

A. Allgemeine Kenndaten

Betreiber:	Carsten Kaup Nadelweg 1, 33142 Büren
Anlagenbezeichnung:	Schweinemastanlage
Anlagenstandort:	s.O.
Datum der Inspektion:	13.09.2023
Dauer der Inspektion:	1,5 Stunden (Vor-Ort-Begehung)
Inspektionsart:	☒ angemeldet ☐ nicht angemeldet
Zuständigkeit:	Umweltamt Kreis Paderborn

B. Inspektionsumfang/Inspektionsgrundlagen

Medienübergreifende Überwachung der Schutzgüter Luft, Boden und Wasser im Hinblick auf die genehmigungs- und rechtskonforme Errichtung und Betrieb der Anlagen.

Die Überwachung erfolgte für die oben aufgeführte Anlage. Ihr lagen immissionsschutz- und wasserrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse sowie die allgemeingültigen Vorgaben des BImSchG, des Wasser-, Bodenschutz- und Abfallrechts und der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) zugrunde.

C. Inspektionsergebnis

Mängel: ☐ nein ☒ ja

Geringfügige Mängel¹:	☒ nein ☐ ja a)
Erhebliche Mängel²:	☐ nein ☒ ja a) Abweichung von der geforderten Abluftführung b) Der Umgang mit wassergefährdenden Stoffen entspricht nicht im vollen Umfang den wasserrechtlichen Vorgaben. (die o.g. Mängel sind behoben)
Schwerwiegende Mängel³:	☒ nein ☐ ja

¹ **Geringfügige Mängel** sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder organisatorische Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu Umweltbeeinträchtigungen führen können.

² **Erhebliche Mängel** sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder organisatorische Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen führen können.

³ **Schwerwiegende Mängel** sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder organisatorische Anforderungen, die zu einer akuten, erheblichen Umweltbeeinträchtigung führen können.

Umweltinspektionsbericht

D. Veranlasste Maßnahmen

Die Mängel sowie die erforderlichen Maßnahmen wurden dem Betreiber im Anschluss an die Umweltinspektion mündlich mitgeteilt sowie schriftlich übersandt.